



**Räddningstjänsten
Östra Götaland**

Datum
2023-01-16

Sidan
1 av 6

Tillsynsplan 2023

Beslutad av förbundsdirektör: 2023-01-16

Räddningstjänsten Östra Götaland
Albrektsvägen 150
602 39 Norrköping

Växel 010-480 40 00
E-post info@rtog.se
www.rtog.se

Organisationsnummer 222000-2758



**Räddningstjänsten
Östra Götaland**

Inledning

Vår verksamhet ska leda till ett säkrare samhälle. Offentliga miljöer såsom skola och vård är en del av samhället, men även samhällsviktiga verksamheter som på senare tid blivit allt mer aktuella. Ett verktyg i detta arbete är vår tillsynsverksamhet som utgår från Lagen (2021:1141) om skydd mot olyckor (LSO), Lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor (LBE) samt Lagen (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor (Sevesolagen).

Tillsynsplanen beskriver denna tillsynsverksamhet. Genom att arbeta i tillsynsteam skapas förutsättningar för hög kvalitet och hög effektivitet i tillsynen samt en likvärdig bedömning över hela förbundet.

Begreppet tillsyn inbegriper granskning av dokument och tillsynsbesök på plats eller via distans om verksamhetens beskaffning tillåter det.

Tillsyn omfattar kontroll av att följande lagrum efterlevs:

- 2 kap. 2§ lagen om skydd mot olyckor avseende brandskydd
- 2 kap. 4§ lagen om skydd mot olyckor
- lagen om brandfarliga och explosiva varor avseende brandfarliga och explosiva varor

Om en verksamhet omfattas av flera av ovanstående lagrum, ska tillsynen i största möjliga utsträckning samordnas, så att den sker vid ett och samma tillfälle. Målet är att den enskilde ska uppleva tillsynen som effektiv och rationell.

Kompetens

Tillsyn enligt LSO

Kompetenskravet på den som genomför tillsyn varierar beroende på komplexiteten i den verksamhet eller anläggning som är föremål för tillsyn. Personal som jobbar med tillsynsverksamhet ska så snabbt som möjligt genomföra kursen Tillsyn A. För att ta sig an större objekt bör kursen Tillsyn B genomföras. För brandingenjörer behövs ingen kompletterande kurs. Vid tillsyn av flerbostadshus, där räddningstjänsten genomför funktionsprov, är kompetenskravet brandmannautbildning.

Tillsyn enligt LBE

För att utföra tillsyn enligt LBE ska tillsynsför rättaren genomgått minst kursen Tillsyn A. För att utföra tillsyn på komplexa anläggningar enligt LBE ska man vara utbildad brandingenjör.



**Räddningstjänsten
Östra Götaland**

Tillsyn enligt LSO

Tillsyn enligt 2 kap.2 § LSO

Tillsyn över byggnaders brandskydd och skydd mot andra olyckor enligt LSO genomförs på flera olika sätt. Begreppet tillsyn inbegriper granskning av dokument och tillsynsbesök på plats. Med tillsynsbesök menas att ett besök på plats genomförs på en verksamhet eller anläggning. Vid tillsynsbesöket ska kontroll göras på att lagar och föreskrifter efterlevs i form av utrustning för släckning av brand och för livräddning eller annan olycka. Här ska även åtgärder för att förebygga brand, hindra eller begränsa skador till följd av brand kontrolleras. För tillsynen tas en avgift ut och en tjänsteanteckning skrivs och skickas, är bristen allvarlig föreläggs det om att bristen ska åtgärdas.

Tillsynsplanen är uppdelad i olika kategorier. Dessa kategorier är teman, oanmäld besiktning samt utifrån det bedömda brandskyddets kvalitet. I mindre omfattning kan även tillsyn utifrån allmänhetens påringningar eller våra egna iakttagelser genomföras. För dessa aktiviteter finns dock ingen planering gällande omfattning.

Tillsynsbesök utifrån teman ska under 2023 genomföras på skolor, förskolor och vårdboenden. Under året ska särskilda tillsyner genomföras för att undersöka vilka verksamheter som innebär stor påverkan på samhället eller stor ekonomisk kostnad. Samt även verksamheter där en brand innebär stora skador på miljön, dessa tillsyner ska genomföras i samarbete med miljökontoret om så är möjligt.

Oanmälda tillsyner genomförs både i syfte att inhämta kunskap om verksameters brandskydd för att bedöma behov av och ge underlag till beslut om tillsynsbesök samt som en form av rådgivning/information för att stärka den enskildes förmåga. Denna typ av verksamhet är flexibel vilket ger möjlighet att styra inriktningen på ett snabbt sätt. Vår inriktning är att genomföra 40 oanmälda besiktningar under 2023. De oanmälda besiktningarna handlar främst om natttillsyn tillsammans med polisen.

Övriga olyckor/Badplatssäkerhet

Tillsyner gällande andra säkerhetsfrågor än brandsäkerhet är tillsyn av livräddningsutrustning vid badplatser. Tillsyn ska utföras på vattennära miljöer enligt SRVFS 2007:5.

Tillsyn enligt 2 kap. 4 § LSO

Verksamheter som innebär fara för att en olycka ska orsaka allvarlig skada faller under denna paragraf i LSO. Det är Länsstyrelsen som beslutar om en verksamhet kan bedömas ha dessa risker. Tillsyn över dessa verksamheter handlar om beredskapshållning med personal och egendom samt begränsande åtgärder vid en olycka. Om verksamheten även faller under Sevesolagstiftningen så görs tillsynen främst i Länsstyrelsens försorg.

Seveso-tillsyn

Tillsyn över verksamheter som faller inom ramen för Seveso-direktivet ligger inom länsstyrelsens och



arbetsmiljöverkets ansvarsområde.

Planerade tillsynsbesök avseende 2 kap. 2 § LSO	Motiv	Tillsyn
Tillsynsbesök enligt tema		
Skolor	En brand kan medföra allvarliga konsekvenser för liv och egendom och avbrott i skolverksamheten.	LSO/LBE Samplan
Vårdanläggningar	Här finns personer som inte själva kan sätta sig i säkerhet, varför såväl det tekniska som organisatoriska brandskyddet är viktigt.	LSO
Verksamheter där en brand kan få stor påverkan på samhället eller stor ekonomiska kostnader	Enligt förskrift MSBFS 2021:8 ska ett kriterie för prioriteringen av tillsyn vara: "En brand eller annan olycka kan innebära stora skador på miljön". Under året ska verksamheter som uppfyller detta inventeras och tillsynas.	LSO
Verksamheter där en brand kan innebära stora skador på miljön.	Enligt förskrift MSBFS 2021:8 ska ett kriterie för prioriteringen av tillsyn vara: "En brand kan innebära stora ekonomiska kostnader eller större påfrestning på samhället." Under året ska verksamheter som uppfyller detta inventeras och tillsynas. Inventeringen ska genomföras tillsammans miljökontoren.	LSO
Badplatser, vattennära anläggningar, kajer och hamnar	Att det finns fungerande livräddningsutrustning på badplatser och vattennära miljöer är viktigt.	LSO
Oanmälda tillsyner		
Krogar genom nattillsyn.	Regelbundet tillsammans med polisen. Annat samarbete med polisen och kommunala myndigheter förekommer.	LSO/LBE

Planerade tillsynsbesök avseende 2 kap. 4 § LSO	Motiv	Bedömt antal
Tillsynsbesök enligt 2:4		
Industrier	Dessa objekt är i behov av uppföljande tillsyner samt att de ej omfattas av Sevesolagstiftningen.	LSO/LBE Samplan

Brandskyddskontroll enligt 3 kap. 4 § LSO

Brandskyddskontroller utförs av de entreprenörer som upphandlats för denna verksamhet inom respektive kommun. Brandskyddskontroller ska följa de frister som framgår av Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSBFS 2014:6).



Tillsyn enligt LBE

Explosiva varor

Med tanke på den skärpning av lagstiftningen som skett inom explosiv vara och de senaste årens utökade sprängdåd så kommer tillsyner att genomföras på sprängarbetsplatser i samverkan med Polisen.

Vissa av de verksamheter som hanterar explosiv vara i form av fyrverkeriprodukter kommer vara föremål för tillsynsbesök. Det är inför fyrverkerisäsonger som tillsynsbesök genomförs.

Planerade tillsynsbesök avseende explosiv vara	Motiv	Tillsyn
Tillsynsbesök efter säsong		
Pyrotekniska varor	Tillsynsbesök inför försäljning.	LBE
Tillsyn på sprängarbetsplatser	Samtillsyn med polisen	LBE

Brandfarliga varor

Tillsyn över hantering av brandfarliga varor ska vara behovsmässigt anpassad med hänsyn både till risker, tillsyn utifrån annan lagstiftning och erfarenhetsmässiga behov av tillsyn.

Detta år kommer särskild uppföljning ske mot de verksamhetsenheter där brandfarlig vara hanteras eller har hanterats men tillstånd har inte sökts efter påminnelse från räddningstjänsten.

Planerade tillsynsbesök avseende brandfarlig vara	Motiv	Tillsyn
Tillsynsbesök enligt tema		
Skolor	Förvaring av främst gasol är tillståndspliktig. Många tillstånd har gått ut men inte förnyats. Det är troligt att förvaring fortgår utan tillstånd.	LBE/LSO Samplan
Industrier	Särskild uppföljning kommer att ske detta mot verksamheter som har haft tillstånd för brandfarlig vara men inte sökt nytt tillstånd.	LBE/LSO Samplan



**Räddningstjänsten
Östra Götaland**

Räddningstjänsten Östra Götaland
Albrektsvägen 150
602 39 Norrköping

Växel 010-480 40 00
E-post info@rtog.se
www.rtog.se

Organisationsnummer 222000-2758